




ケガキ

切断

折曲



水上立上げの際に
段差の部分があると
加工が困難となる為に

段より上へ
100mm以上必要

予定ラインよりも上で切断する